




(1) 枠の幅(W)を測る



(2) 枠の高さ(H)を測る



(3) 戸袋を測る




採寸専用シート

④5
⑥0

□ 全箇所を測る

拡大

(4) 「ミノ」「シマ」を測る



※シャクリの方向が決まります

